

Meccano Clockwork Motor

INSTRUCTIONS

Before commencing to wind up the motor, move the brake-lever 2 over to the right. To wind, press the key down on to the winding-spindle as far back as it will go, and turn in the direction of the arrows. Never turn the key backwards. To start the motor, release the brake-lever.


The lever 3 is for making the motor run in the reverse direction. This lever should be operated only when the motor is actually running. Reversing the lever when the mechanism is not running may cause damage to the gears or possibly the breakage of the lever.

The bearings and the gears should be carefully oiled occasionally to ensure smooth running. Ordinary machine oil is the most suitable.

The motor will drive a large number of the smaller models without extra gearing. The diagram shows how extra gears may be added when more power is required. The wheel mounted on the driving-spindle is the $\frac{1}{2}$ " Meccano pinion; the wheel engaged by the pinion is the Meccano 57-toothed gear.

Properly used, the Meccano Clockwork motor will do excellent service for many years, and will greatly enhance the joys of Meccano model-building by giving life and movement to the models. We fully guarantee the efficiency of each motor, and it is our earnest desire that each shall give the greatest satisfaction.

PRINTED IN ENGLAND.



El Motor de Resorte Meccano

INSTRUCCIONES

Antes de arrollar el motor por medio de la llave que se provee, hay que mover la palanca de freno (2) hacia la derecha. Para arrollar el motor, se debe poner la llave sobre el eje tan profundamente como posible, y dar vuelta en la dirección que indican las flechas. No se debe nunca dar vuelta a la llave en el sentido contrario. Para poner en movimiento el motor, se debe alzar la palanca de freno.

La palanca 3 sirve para la inversión del movimiento y debe emplearse solamente cuando el motor funcione; haciendo la inversión de dicha palanca cuando el motor se halle detenido, se puede fácilmente dañar a los engranajes y aun romper a la palanca misma.

Es conveniente lubricar de cuando en cuando los cojinetes y los engranajes del motor para asegurar una marcha liza. El aceite ordinario para máquinas conviene lo mejor para este fin.

El motor puede hacer funcionar muchos de los pequeños modelos Meccano sin la necesidad de añadir engranajes especiales. El grabado ilustra el método de añadir engranajes suplementarios cuando se necesite más fuerza. La rueda colocada en el árbol-motor es el piñón Meccano de 13 mm. y la rueda que engrana con dicho piñón es la rueda dentada Meccano de 57 dientes.

Cuidadosamente empleado, el motor de resorte Meccano permanecerá por muchos años, dando los mejores resultados, y el divertimento que proporciona la construcción de los modelos se aumentará por el pasatiempo de hacerlos funcionar. Garantizamos la eficiencia y el buen funcionamiento de cada motor y deseamos que cada uno dé satisfacción completa.

IMPRESO EN INGLATERRA.

Moteur à Ressort Meccano

INSTRUCTIONS

Avant de commencer à remonter le moteur en se servant de la clef qui l'accompagne, abaisser le levier-frein 2 vers la droite. Pour remonter, placer la clef sur l'axe aussi profondément que possible, et tourner dans la direction indiquée par les flèches du côté du moteur. Ne jamais tourner la clef en arrière. Pour mettre le moteur en marche, lever le frein.

Le levier 3 sert à renverser le sens de marche du moteur. Ce levier ne doit être mis en action que quand le moteur fonctionne. Renverser le sens de marche quand le mécanisme est bloqué peut occasionner un accident aux engrenages ou même la détérioration complète du levier.

Les supports et engrenages doivent être soigneusement huilés de temps à autre pour assurer une marche régulière. L'huile ordinaire pour machines convient le mieux à cette opération.

Le moteur peut mettre en marche un grand nombre de petits modèles sans engrenages spéciaux. Ce diagramme montre comment des engrenages supplémentaires peuvent être ajoutés quand une force plus grande est désirée. La roue placée sur l'axe moteur est le pignon Meccano de 12 mm.; la roue engrenant le pignon est la roue dentée Meccano de 57 dents.

Employé soigneusement, le Moteur à Ressort Meccano rendra d'excellents services pendant plusieurs années, et augmentera énormément les joies de la construction des Modèles Meccano auxquels il donnera vie et mouvement.

Nous garantissons le pouvoir et l'efficacité de chaque moteur et désirons vivement que chacun donne la plus grande satisfaction.

Imprimé en Angleterre.

Registre du Commerce Seine No. 136.119.

Meccano Federmotor

ANWEISUNGEN

Der Bremshebel 2 ist rechts hin zu versetzen bevor man den motor aufzieht. Beim aufziehen des Motors drückt man stark auf die Spindel mit dem Schlüssel, indem er denselben in der Richtung der Pfeile dreht. Es ist zu beachten dass der Schlüssel nimmer rückwärts gedreht wird. Um den Motor in Betrieb zu setzen, ist der Bremshebel auszulösen.

Der Hebel 3, der dient dazu, die Bewegung des Motors umzusteuern, ist nur dann zu brauchen, wann sich der Motor in Gang befindet; anders könnte der Motor auch der Hebel leicht zu Schade kommen. Es ist ratsam von Zeit zu Zeit die Rädergetriebe und die Lagerschalen mit einem allgemeinen Maschinenöl einzuölen um sich stossfreien Gang zu versichern.

Dieser Motor kann mehrere kleinere Modelle antreiben ohne Extraverzahnung anwenden zu müssen. Wie man aus der Abbildung sieht, können mehrere Zahnräder angebracht werden um die Tragkraft des Motors zu erhöhen. Das auf der Treibspindel aufgesetzte Rad stellt den Meccano 12 m/m Triebbling dar, während das mit dem Triebbling kämmende Rad, das Meccano Zahnrad à 57 Zähne darstellt.

Bei sorgfältigem Gebrauch wird dieser Motor längere Jahre dauern, indem er die Freude die der Bau der Modellen bereitet, dadurch verdoppelt dass er dieselbe in Bewegung wie wirkliche Maschinen bringt. Wir garantieren die Leistungsfähigkeit dieser Motoren und wünschen dass jeder vollständige Zufriedenheit gewährt.

IN ENGLAND GEDRUCKT.